



COLOCACIÓN SILLARES DE CORNISA ROMANA LOCALIZADOS EN INTERVENCIÓN ARQUEOLOGICA



VISTA GENERAL INTERIOR DEL ARCO YA COLOCADAS LAS CORNISAS DE NUEVA EJECUCION



REMATES EN CORNISAS DE NUEVA EJECUCIÓN INTERIOR DEL ARCO POR ANGELS



SILLAR C3-3B LIMPIO



VISTA GENERAL CON CORNISAS DE NUEVA EJECUCION



MONTAJE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE



MONTAJE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE



MONTAJE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE



MONTAJE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE



MONTAJE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE



MONTAJE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE



MONTAJE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE POR GARCIA Y GUIJARRO



MONTAJE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE



MONTAJE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE



MONTAJE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE



MONTAJE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, JUAN SOLDANDO



MONTAJE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE



RELLENO DE ARENA



RELLENO DE ARENA



RELLENO DE ARENA



RELLENO DE ARENA



JAUMA COSTA, MARIO MARTINEZ, PAU ARROYO, JOSE ANTONIO SANTOS



JAUMA COSTA, MARIO MARTINEZ, PAU ARROYO, JOSE ANTONIO SANTOS



DOCUMENTACIÓN SOBRE EL ARCO DEPOSITADO EN SU INTERIOR EN CD



PROCESO DE DEPOSITAR EL CD CON INFORMACIÓN SOBRE LA ACTUACIÓN EN EL INTERIOR DEL ARCO



PROCESO DE DEPOSITAR EL CD CON INFORMACIÓN SOBRE LA ACTUACIÓN EN EL INTERIOR DEL ARCO



PROCESO DE DEPOSITAR EL CD CON INFORMACIÓN SOBRE LA ACTUACIÓN EN EL INTERIOR DEL ARCO



COLOCACIÓN DEL TABLERO MADERA SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE



COLOCACIÓN DEL TABLERO MADERA SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, LEONCIO PERNIA Y ANTONIO JIMENEZ



COLOCACIÓN DEL TABLERO MADERA SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE



COLOCACIÓN DEL TABLERO MADERA SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO
INOXIDABLE



COLOCACIÓN DEL TABLERO MADERA SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO
INOXIDABLE, ANTONIO JIMÉNEZ E ISAAC BARRERO



COLOCACIÓN DEL TABLERO MADERA SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE



COLOCACIÓN DEL TABLERO MADERA SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE



COLOCACIÓN DEL TABLERO MADERA SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE



COLOCACIÓN DEL TABLERO MADERA SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE




COLOCACIÓN DEL TABLERO MADERA SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE



VISTA DEL CARTEL DE OBRA DESDE LA PARTE SUPERIOR DEL ARCO



COLOCACIÓN DEL TABLERO MADERA SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE



RELLENO DE ARENA



RELLENO DE ARENA Y TABLERO DE LADRILLO EN SECO



FINALIZANDO TRABAJOS DE PREPARACIÓN DE FALDONES DE CUBIERTA DE NUEVA EJECUCION



COLOCACIÓN DEL TABLERO MADERA SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE



COLOCACIÓN DEL TABLERO MADERA SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE



COLOCACIÓN DEL TABLERO MADERA SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE



COLOCACIÓN COBERTURA DE PLOMO DE NUEVA EJECUCION



COBERTURA DE PLOMO DE NUEVA EJECUCION



COBERTURA DE PLOMO DE NUEVA EJECUCION




COBERTURA DE PLOMO DE NUEVA EJECUCION



COBERTURA DE PLOMO DE NUEVA EJECUCION



COBERTURA DE PLOMO DE NUEVA EJECUCION



COBERTURA DE PLOMO DE NUEVA EJECUCION



COBERTURA DE PLOMO DE NUEVA EJECUCION



DETALLE CORNISAS ROMANAS Y COBERTURA DE PLOMO



DETALLE CORNISAS ROMANAS Y COBERTURA DE PLOMO



DETALLE CORNISAS ROMANAS Y COBERTURA DE PLOMO



DETALLE DE CORNISA DE NUEVA EJECUCION



DETALLE DE CORNISA DE NUEVA EJECUCION



HIDROFUGADO DE SILLARES



HIDROFUGADO DE SILLARES



ANDRES, ANGELS, JOSE ANTONIO, MARIANO Y MIGUEL ORCHA



ANDRES, ANGELS, JOSE ANTONIO, ASCEN Y MIGUEL ORCHA



ANDRES, ANGELS, ASCEN, MARIANO Y MIGUEL ORCHA




PROCESO DESMONTAJE DEL ANDAMIO




PROCESO DESMONTAJE DEL ANDAMIO



PROCESO DESMONTAJE DEL ANDAMIO



PROCESO DESMONTAJE DEL ANDAMIO



DETALLE DE LA INSCRIPCIÓN FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE RESTAURACION



DETALLE DE LA INSCRIPCIÓN DURANTE LOS TRABAJOS DE RESTAURACION



PROCESO DESMONTAJE DEL ANDAMIO




PROCESO DESMONTAJE DEL ANDAMIO




PROCESO DESMONTAJE DEL ANDAMIO



PROCESO DESMONTAJE DEL ANDAMIO



MOMENTO EXACTO EN QUE SE FINALIZA EL DESMONTAJE DEL ANDAMIO Y
CONCLUYE LA RESTAURACIÓN DEL ARCO DE BARA



MOMENTO EXACTO EN QUE SE FINALIZA EL DESMONTAJE DEL ANDAMIO Y CONCLUYE LA RESTAURACIÓN DEL ARCO DE BARA



PROCESO DESMONTAJE DEL ANDAMIO



ARCO DE BARA RESTAURADO



ARCO DE BARA RESTAURADO



FOTO DE FAMILIA DE LOS OPERARIOS QUE PROCEDIERON AL DESMONTAJE DE ANDAMIO EN EL ARCO DE BARA, ANDRES, JOSE ANTONIO, ASCEN, ANGELS, MIGUEL



CARTEL OFICIAL DE LA OBRA EJECUTADA POR EDOPSA SA



DETALLE DE LA BASE DEL ANDAMIO



DETALLE DE LA BASE DEL ANDAMIO




DETALLE DE LA BASE DEL ANDAMIO



DETALLE DE LA BASE DEL ANDAMIO



DETALLE DE LA BASE DEL ANDAMIO



PEDRERA DE RODA DE BARA



PEDRERA DE RODA DE BARA



PEDRERA DE RODA DE BARA



PEDRERA DE RODA DE BARA



PEDRERA DE RODA DE BARA



BASE ARCO PREPARACIÓN TRABAJOS DE URBANIZACION



ENTORNO ARCO PREPARACIÓN TRABAJOS DE URBANIZACION




ENTORNO ARCO PREPARACIÓN TRABAJOS DE URBANIZACION



ENTORNO ARCO PREPARACIÓN TRABAJOS DE URBANIZACION



ENTORNO ARCO PREPARACIÓN TRABAJOS DE URBANIZACION






SILLAR C3-12 ANTES DE LIMPIEZA



SILLAR C3-12 ANTES DE LIMPIO



SILLAR C2-3A ANTES DE LIMPIEZA



SILLAR C3-34 ANTES DE LIMPIEZA